

**Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Новосибирский учебный центр»**

«УТВЕРЖДАЮ» :

Директор АНО ДПО

«Новосибирский учебный центр»

Родюшкин Ю.Б.

«09» января 2018 г.



ПРОГРАММА

для профессиональной подготовки рабочих

Профессия Оператор станков с программным управлением

**Квалификация 2 – 3 разряды
код по профессии 16045**

город Новосибирск,

2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки рабочих, по профессии «Оператор станков с программным управлением» 2-3 разряда разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года ,закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ориентирована на требования Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2. Раздел «Механическая обработка металлов и других материалов»).

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, календарный учебный график, тематические планы и программы по специальной технологии и производственному обучению, а также тематические планы общетехнического курса.

Цель программы - освоение новых компетенций по профессии «Оператор станков с программным управлением» 2-3 разряда, необходимых для профессиональной деятельности.

Категория обучаемых - лица в возрасте от 18 лет, имеющие среднее общее образование,

Продолжительность (трудоемкость) обучения • 450 часов,

Режим занятий — 64 академических часов д день- Срок обучения — 3 месяца,

Форма обучения — очная (с отрывом от производства).

Планируемые результаты обучения: обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой профессии «Оператор станков с программным управлением» 2-3 разряда.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим Единым тарифно-«,квалификационным справочником работ и профессий рабочих (выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов»),

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда, Организационно-педагогические условия реализации программы:

Обучение может проводиться как групповым, так и индивидуальным методами. Практическое (производственное} обучение проводится на предприятии, В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда- Даты обучения определяются при наборе группы на обучение или при организации обучения в индивидуальном порядке, Программа предусматривает промежуточную аттестацию з виде зачета по предметам «Материаловедение», «Допуски, посадки и технические измерения», Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программ. последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов,

Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые лекции, а также практические занятия, (по окончании обучения каждый обучаемый сдает квалификационный экзамен. Лицам, успешно освоившим основную программу профессионального обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации, форма которых установлена учебным центром.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - оператор станков с программным управлением

Квалификация — 2-3-й разряд

Оператор станков с программным управлением 2-3-го разряда должен знать:

- принцип работы обслуживаемых станков с программным управлением;
- правила управления обслуживаемого оборудования; наименование, назначение, устройство и условия применения наиболее распространенных приспособлений, режущего, контрольно-измерительных инструментов;
- признаки затупления режущего инструмента;
- наименование; маркировку и основные механические свойства обрабатываемых материалов;
- основы гидравлики, механики и электротехники в пределах выполняемой работы;
- условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте;
- назначение условных знаков на панели управления станком; „правила установки перфолент и считающее устройство;
- способы возврата программного носителя к первому кадру;
- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; - назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей;
- правила чтения чертежей обрабатываемых деталей. устройство отдельных узлов обслуживаемых станков с программным управлением и особенности их работы;
- работу станка в автоматическом режиме и в режиме ручного управления; - назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов и приборов; - конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на станках с программным управлением; - системы программного управления станками; - технологический процесс обработки деталей; - систему допусков посадок;
- квалитеты и параметры шероховатости; - организацию работ при многостаночном обслуживании станков с программным управлением;
- правила чтения чертежей обрабатываемых деталей и программы по распечатке;
- начало работы с различного основного кадра;
- причины возникновения неисправностей станков с программным управлением и способы их предупреждения.

Оператор станков с программным управлением 3-го разряда должен уметь:

- вести с пульта управления процесс обработки простых деталей по 12 — 14-му квалитетам на наложенных станках с программным управлением с одним видом обработки; - устанавливать и снимать детали после обработки; - наблюдать за работой систем обслуживаемых станков показаниям цифровых табло и сигнальных ламп; - проверять качество обработки деталей контрольно-измерительным инструментом и визуально;
- подналадживать отдельные простые и средней сложности узлы и механизмы под руководством оператора более высокой квалификации.
- вести процесс обработки с пульта управления средней сложности и СЛОЖНЫХ деталей по 8 - 11 -му квалитетам с большим числом переходов на станках с программным управлением и применением трех и более режущих инструментов; - контролировать выход инструмента в исходную точку и корректировка его; - заменять блоки с инструментом; - контролировать обработку поверхности деталей контрольно-измерительными приборами и инструментами; - устранять мелкие неполадки в работе инструмента и приспособлений; - выполнять подналадку отдельных простых и средней сложности узлов и механизмов на процессе работы.

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для
переподготовки рабочих по профессии
«Оператор станков с программным управлением»
2-3 разряда**

№ п./п	Предметы	Количество часов
1	Теоретическое обучение	
1.1	Документированные и рабочие процедуры СМК	2
1.2	Материаловедение	16
1.3	Чтение чертежей	
1.4	Электротехника с основами промышленной электроники	10
1.5	Допуски посадки и технические измерения	16
1.6	Сведения из технической механики, гидравлики, автоматики	10
1.7	Специальная технология	78
1.7.1	Процесс резания металлов и режущий инструмент	16
1.7.2	Устройство металлорежущих станков с программным управлением	16
1.7.3	Технологический процесс обработки деталей на станках с программным управлением	22
1.7.4	Оборудование рабочего места оператора станков с ЧПУ, обслуживание и настройка станков с программным управлением	16
1.7.5	Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии	8
2	Промежуточная аттестация	8
3	Производственное обучение	292
4	Квалификационный экзамен	8
	ИТОГО:	450

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГЛАФИК

Разделы	Недели						Всего числов
	1-3	4	5-6	7-9	10-12	13	
	Количество часов в неделю						
1 Теоретическое обучение	36	34					142
2 Промежуточная аттестация			8				
3 Производственное обучение			30	38	26	32	292
4 Квалификационный экзамен						8	8
ИТОГО	36	34	38	38	26	40	450

ПРОГРАММА

Тема 1. Документированные и рабочие процедуры СМК

Документированные и рабочие процедуры СМК, Действующие в институте документы по качеству РК СМК 4-00, ДП СМК 5-01, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ВБ 0015-002,

Тема 2. Материаловедение

Введение, Металлы и сплавы,, Стали, Чугуны. Цветные металлы и их сплавы, Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов. Твердые сплавы, минералогические порошковые материалы Защита металлов от коррозии, Неметаллические материалы. Путь повышения эффективности конструктивных материалов,

Тема 3. Чтение чертежей

Единая система конструкторской документации (ЕСКД), ее оформление, Виды конструкторских документов, их определение, обозначение

ГОСТы и стандарты СЭВ, устанавливающие правила выполнения и оформления чертежей. Форматы, масштабы, линии, основная надпись чертежа. Нанесение и чтение размеров на чертежах, Условные обозначения на чертежах допусков, посадок, степеней точности (квалитетов), шероховатости поверхности, термической и химико-термической обработки,

Эскиз детали, правила выполнения. Выполнение чертежа детали по ее эскизу,

Классификация резьбы Изображение и обозначение резьбы и резьбовых соединений. Соединения: заклепочные, шпоночные, штифтовые, сварные-

Чертежи цилиндрических и конических зубчатых колес. Чертежи червячных колес, Чертежи зубчатых реек- Передачи, их изображение на чертежах, Чертежи пружин. Сборочные чертежи. Спецификация, ее назначение, форма. Чтение сборочного чертежа, порядок чтения Чертежи, схемы случаев их применения, вид схем-

Тема 4. Электротехника с основами промышленной электроники

Основные сведения об электрическом токе,

Электрические цепи. Электротехнические устройства Электропривод и аппаратура электрического управления,

Производство, распределение и использование электроэнергии.

5. Допуски, посадки и технические измерения

Точность обработки деталей и факторы влияющие на нее. Допуски, отслоения, посадки, зазоры, натяги, Поле допуска, определение поля допуска (величина допуска, его расположение относительно номинального размера), Номинальное, действительное и предельные размеры (наибольшее, наименьшее)- Предельные размеры и величина интервала между ними, Предельные отклонения- верхние, нижние, действительные,

Система нала и система отверстия, сущность и назначение этих систем. Единая система допусков и посадок СЭВ (ЕС.ДП СЭВ), ее особенности- Шероховатость поверхности, ее влияние на эксплуатационные показатели изделий,, Волнистость поверхности (совокупность периодически повторяющихся неровностей), Степень точности (квалитеты) и частота обработки,

Технические средства измерений, Три основных группы средств технических измерений: меры, калибры, универсальные измерительные приборы к инструменты

Инструменты и приборы линейных и угловых измерений, Штангенинструмент: штангенциркуль, штангенглубомер, штангенрейсмус и др. Предъявляемые к ним требования,

Микрометрические инструменты: микрометр, микрометрический нутrometer, микрометрический глубомер и др. Устройство, назначение, правила пользования,,

Приборы рычажного типа; зубчатые, рычажно-зубчатые и др., Принцип действия рычажно-механических приборов, устройство, назначение,,

Индикаторы, типы, устройство, правила применения Приемы проверки индикаторов.

Основные метрологические показатели измерительных приборов: интервал делений, цена деления (значение измеряемой величины; соответствующее одному делению шкалы), ; шкалы, пределы измерения прибора.

Технические измерения. Методы измерения: абсолютный, относительный, контактный, бесконтактный, дифференциальный, метод совладений и др.

Абсолютные и относительные измерения (измерения диаметра вала микрометром, индикатором), Погрешности измерений и погрешности показаний прибора,

Тема 6. Сведения из технической механики, гидравлики и автоматики

Основные сведения из технической механики, Понятие о механизмах и машинах. Детали машин, их классификация.

Виды соединений и их применение, Общие понятия о передачах между валами, Сведения из гидравлики. Основные понятия гидростатики. Гидропривод, Насосы,

7

Тема 7. Специальная технология

7.1 Процесс резания металлов и режущий инструмент

Общие сведения об обработке металлов резанием, Сущность обработки металлов резанием, Современные направления развития науки о резании металлов, Основные действия, необходимые для осуществлено процесса резания

Основные сведения о процессе резания и его элементах: глубина, скорость, подача, ширина, толщина, плотность поперечного сечения среза и понятие о выборе режимов резания,

Физические основы процесса резания, стружкообразование, типы стружек, Нарост, его влияние на процесс резания, Наклеп. Факторы, влияющие на качество обработанной поверхности (точность и шероховатость поверхности), Силы резания и крутящего момента. Теплообразование при резании. Управление теплового баланса. Факторы, влияющие на температуру резания. Способы повышения стойкости инструмента,, Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), применяемые при обработке, их состав и правила отбора,, Способы подвода СОЖ в зону резания,

Режущий инструмент. применяемый при основных способах обработки металлов резанием (точении, сверлении; фрезеровании; строгании и шлифовании), их кратная характеристика и конструктивные особенности

Общие сведения о резце и его геометрии. Работа клина, как оставы любого режущего инструмента, Основные части и элементы режущего инструмента, Его углы и их значения, Нормали режущего инструмента,

Токарные станки их разновидности. Материал для изготовления резцов,

Конструкции резцов и их изготовление. Конструктивные особенности резцов для станков с ЧПУ,,

Формы поверхностей и размеры. Правила и приемы затачивания и доводки резцов. Контроль геометрии резцов после затачивания,,

Сверла и их разновидности. Материал для изготовления сверл Конструкции сверл, их изготовление. Сверла, оснащенные пластинами из твердых сплавов, их

применение. Правила затачивания сверл, Контроль после затачивания, фреза — многоглазийный режущий инструмент. Основные типы фрез, Разновидности зубьев фрез. Основные части, поверхности и кромки фрез; геометрия фрезы, Материал для изготовления фрез. Конструкции сборных фрез и их изготовление, Затачивание и доводка режущих кромок фрез, Фрезы с твердосплавными пластинами; их особенности и применение.

Конструктивные особенности фрез, применяемых на станках с ЧПУ.

Основные типы зенкеров, разверток, метчиков и другого резьбонарезного инструмента: их устройство и область применения.

Аbrasивный инструмент, Материал для приготовления абразитного инструмента,, Шлифовальные круги, их геометрия и размеры. Маркировка шлифовальных кругов , твердость, связка, геометрические размеры).

Алмазный инструмент. Особенности алмазного инструмента. область применения. Маркировка алмазности:: инструмента,

7.2 Устройство металлорежущих станков с программным управлением

Общие сведения о металлорежущих станках и их классификация (по специализации, по точности, по массе, виду выполняемых работ и применяемых режущих инструментов), Условные обозначения моделей серийно выпускаемых станков,

Понятие об устройстве и принципе работы металлорежущих станков. Типовые детали и механизмы станков: приводы, станины и направляющие. шпинNELи, коробки передач, их конструктивные особенности и назначение.

Металлорежущие станки с программным управлением, их особенности, назначение, общее устройство и применение. Классификация станков по принципам программного управления, виду основной обработки, количеству совмещенных технологических операций и способу смены инструмента.

Числовое программное управление станками, Структурная схема системы ЧПУ. Управляющая программа (У П) и ее назначение, Информация в УГ1,, Виды програмноносителей и способы кодирования информации на програмноноситель считываний информации с УП,

Токарная группа станков с ЧПУ, Конструктивные особенности и узлы токарных станков с программным управлением.

Точность токарных станков с ЧПУ и ее обеспечение, Органы управления и настройка токарного станка. Приспособления для закрепления деталей при обработке, Оснастка для токарных станков с ЧПУ

Техническое обслуживание токарных станков с ЧПУ,, Основные требования по обслуживанию токарных станков с ЧПУ, Примеры обработки по программе, Возможные неисправности и рабочие станков, их устранение.

Правила безопасности труда при эксплуатации токарных станков с программным управлением.

Фрезерная группа станков с программным управлением. Конструктивные особенности фрезерных станков с программным управлением, Автоматизация формообразующих движений. Контурные а прямоугольные системы программного управления-

Точность фрезерных станков с программным управлением,,

Приспособления для закрепления деталей при фрезеровании и их установка на станке, Технологические спутники — оснастка, понижающая производительность

труда и снижающая себестоимость продукции. Особенности редуктора инструмента и технологическая оснастка для его закрепления на фрезерных станках с программным управлением.

Особенности гидропривода фрезерных станков с программным управлением,

Правила обслуживания и настройка фрезерных станков с программным управлением. Основные требования по обслуживанию, возможные неисправности и их устранение,

Правила безопасности труда при эксплуатации фрезерных станков с программным управлением, Сверлильно-расточная группа станков Особенности обработки на станках сверлильно-расточной группы, Элементы программного управления в вертикально-сверлильных станках. Компоновка радиально-сверлильного станка с программным управлением и его конструктивные особенности. Инструментальный стеллаж,

Программное управление в расточных станках. Основные неисправности и

работе станков с ЧПУ данной группы и меры по их предупреждению и устранению.,

Правила безопасности труда при эксплуатации станков сверлильно-расточной группы с программным управлением.

Многооперационные станки с ЧПУ (типа обрабатывающий центр), Основные особенности станков для многогранной обработки. Конструктивные особенности и узлы многооперационных станков с ЧПУ,,

7.3 Технологический процесс обработки деталей на станках с программным управлением

Технологический процесс обработки деталей. Понятие о структуре и проектировании технологического процесса при работе на металлорежущих станках с ТАУ: операции, установки, переходы, проходы и позиции; их особенности. Характеристика принципиально нового элемента технологического процесса, в отличие от станков с ручным управлением — числовой управляющей программы,

Технологическая документация, ее формы, назначение и содержание, Соблюдение технологической дисциплины Способы и особенности базирования заготовок на станке с программным управлением, Применение специальной технологической оснастки к станкам с программным управлением, вызванное особенностями технологии обработки.

Особенности управления процессом обработки на станках с программным управлением, исходя из требований при обработке простых деталей, по 12 14 квалитетам.

Требование к организации труда операторов на рабочем месте,

Возможные виды брака при данном технологическом процессе и его причины Способы предупреждения и устранения брака при ведении обработки на станках с ЧПУ, Организация технического контроля на предприятии,

7.4 Оборудование рабочего места оператора станков с ЧПУ, обслуживание и настройка станков с программным управлением

Рабочее место оператора станков с ЧПУ. Состав основного и вспомогательного оборудования и оснащения рабочего места, Требования к организации рабочего места,, Функции и действия станочника перед началом работы, во время и по окончании, Порядок обслуживания и настройки станков с ЧПУ,

Порядок подготовки станка к работе, Внешний осмотр станка, Проверка состояния направляющих, зажимов ПОДВИЖНЫХ исполнительных органов, пульта

управления и других узлов. Проверка системы смазывания станка, Проверка правильности перемещения исполнительных органов от переключателей и кнопок ручного управления; на всех режимах.

Проверка лентопротяжного механизма пульта УЧПУ. Установка ленты с У 1].

Проверка станка в автоматическом режиме без обработки заготовки, Последовательность установки заготовки и режущего инструмента, Возможные элементы поломки станка, Правила пуска станка.

Работы, выполняемые после смены. Уход за гидросистемой, системами смазывания и подачи СОЖ,

Возможные неисправности станков с ЧПУ, их признаки, причины, способы выявления и устранения,

Применяемые индивидуальные защитные приспособления, Безопасность труда при обслуживании и настройки станков с ЧПУ,,

7.5 Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии

Безопасность труда,, Основы законодательства о труде. Правила и нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной труда. Ответственность рабочих за невыполнение правил безопасности труда и трудовой дисциплины. Инструкции по безопасности труда, Правила поведения на территории и в цехах предприятия, Основные причины травматизма на производстве. Меры безопасности при работе оператора на станках с программным управлением.

Электробезопасность,, Действие электрического тока на организм человека и виды поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям, Первая помощь при поражении электрическим током,

Пожарная безопасность, Основные причины пожаров в цехах и на территории предприятия. Противопожарные мероприятия, Огнетушительные средства и правила их применения, Правила поведения в огнеопасных местах и при пожар

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

пуп	Тема	Количество часов			Форма контроля
		лекции	практика	самостоятельная	
	Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии, Ознакомление с предприятием, рабочим местом оператора станков с ПУ и видами выполняемых	2			
2	Обучение приемам выполнения работ на металорежущих станках	2			
3	Самостоятельное выполнение работ оператора станков с программным управлением 2-3			200	
4	Квалификационный экзамен			8	экзамен
	ИТОГО	4	96	208	
				308	

Программа производственного обучения

Тема 1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Ознакомление с предприятием, рабочим местом оператора станков с ПУ и видами выполняемых работ

Организация службы безопасности труда на предприятии, Типовая инструкция по безопасности труда- Инструктаж по безопасности труда, Требования безопасности труда на рабочем месте оператора станков с программным управлением,, ознакомление с причинами и видами травматизма.